Bosch Car Service | Son Kontrol & Teslimat

AKTAŞ OTO BAKIM SERVİSİ

Form Oluşturulma Tarihi: 21/10/2026

İş Emri Tarihi	İş Emri No	Tahmini Teslim Tarihi
21/10/2026	1021013	

Müşteri İstekleri:

(1)GENEL KONTROL -
(2)GENEL KONTROL -
(3)GENEL KONTROL -
(4)GENEL KONTROL -

Servis Notları:

(1) - PLAKA AMPULLERİ PATLAK, GÖSTERGE EKRANINDA UYARI VERİYOR. KISA FARLAR SÖNÜK-AZ GÖSTERİYOR, GÖSTERGEDE SİS FAR UYARI VERİYOR
PARK MESAFE SENSÖRLERİ ÇALIŞMIYOR,UYARI VERİYOR, ARIZA HAFIZASI MEVCUT.
PARTİKÜL VE KATALİZÖR FİLTRESİ MEVCUT DEĞİL, DÜZ BORU VAR.

(2) - MOTORUN ALT KISMINDA YAĞ NEMERTLERİ MEVCUT.
YÜKSEK VİTESLERDE ŞANZIMANDA VURUNTU VAR.
SOĞUKTA İLK ÇALIŞTIRMADA BEYAZ DUMAN VAR. ,
DİYAGROZ TARAMASINDA ARIZA KAYITLARI MEVCUT.
ŞANZUMAN REVİZYON EDİLMİŞ ANCAK ARIZA DEVAM EDİYOR.
SABAHLARI GEÇ ÇALIŞIYOR.

(3) - TURBODAN YAĞ VERME VAR VE SES VAR.
DİREKSİYONDA ZAMAN ZAMAN UĞULTU VE SERTLİK VAR.
ARACIN MERKEZİ KİLİT ÇALIŞMIYOR.
ENJEKTÖRLERDE DÜZENSİZ ÇALIŞMA VAR. KONTROL GEREKİYOR.
YÜKSEK HIZLARDA KASADA TİTREME VE DİREKSİYONDA TİTREME VAR.

(4) - ÖN DİSKLERDE EĞRİLİK VE ÇİZİK VAR.
SIVI SEVİYERİ İYİ.

Ek Notlar:

Teknisyen Adı / Soyadı: Tur.k Aktaş

AKTAŞ OTO BAKIM SERVİSİ - SELMA AKTAŞ

SANAYİ MAH. 287 CAD. NO:9 MERKEZ / ISPARTA 0(246)218 39 61

Aracımı Sorunsuz Bir Şekilde Teslim Aldım.

Müşteri:

Ad Soyad: MEHMET ÖZBAKIR

Tarih:

İmza:

Aracı Sorunsuz Bir Şekilde Teslim Ettim.

Servis Danışmanı:

Ad Soyad: SERVİS DANIŞMANI

Tarih: Bugün

İmza:

Bosch Car Service | Son Kontrol & Teslimat

AKTAŞ OTO BAKIM SERVİSİ

Form Oluşturulma Tarihi: 21/10/2026

İş Emri Tarihi	İş Emri No	Tahmini Teslim Tarihi
21/10/2026	1021013	

Müşteri: BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Müşteri E-posta:
Müşteri Telefon No:
TCKN/VKN: 8440011164
Müşteri No: K001073226
Müşteri Adres: YENİ MAH. İSMET İNÖNÜ BULVARI CAD. NO:130 BURDUR
Servis Danışmanı: MERKEZ / BURDUR SERVİS DANIŞMANI

Plaka No	Şasi No	Motor No	Araç Yılı
15DS001	WAUZZZ4FXAN012304	CAH064259	2010
Kilometre	**Akaryakıt**	**Araç Giriş Tarihi**	**İlk Tescil Tarihi**
267527	4/4	21/10/2026	29/09/2009

Marka/Model: AUDI A6 2.0 TDI (163) LIMOUSINE

	OK	NOK
Aydınlatma Sistemleri Dış *[Farlar, sinyal, stop, ön-arka sis ve park lambaları, geri vites lambası]*	☐	☑
Aydınlatma Sistemleri iç *[Araç içi aydınlatmalar, torpido ve bagaj içi lambaları kontrol]*	☐	☑
Ekipmanlar *[Korna, radyo ve saat ayarları, rezistans ve çakmak kontrol]*	☐	☑
Açılır Mekanizmalar *[Kilitler ve uzaktan kumanda, sunroof ve camlar, kapılar ve bagaj kapağı kontrol]*	☐	☑
Araç Ekranı *[Görsel ve işlevsel kontrol, servis lambası sıfırlama]*	☐	☑
Motoru Çalıştırma *[Gürültü, duman, rölanti hızı]*	☐	☑
Fonksiyon Kontrolü *[Fren pedalı, vites değiştirme kolu vb.]*	☐	☑
Direksiyon Sistemi *[Kolay hareket, gürültü, sızdırmazlık (hidrolik)]*	☐	☑
Klima Sistemi *[Fonksiyonel kontrol]*	☐	☑

	OK	NOK
Ön Cam Yıkama Sistemi *[Fonksiyonel kontrol, silecek bıçakları, püskürtücüler, vb.]*	☐	☑
Kaput Altı Kontrol *[Görsel hasar kontrolü, sızdırmazlık kontrolü ve akü testi]*	☐	☑
Sıvı *[Fren, hidrolik, soğutucu sıvısı, yıkama sıvısı ve motor yağı seviyesini kontrolü]*	☐	☑
V-Kayış (mümkünse) *[Aşınma ve gerilimi kontrolü, araç imalatına göre değiştirme]*	☐	☑
Araç Altı Durumu (mümkünse) *[Hasar, korozyon, egzoz sistemi ve ön-arka takım kontrolü]*	☐	☑
Tekerlekler / Lastikler (Yedek Lastikler Dahil) [Görsel kontrol aşınma, profil derinliği, yaş, hasarlar vb.]	☐	☑
Lastik Diş Derinliği	☐	☑
Fren Sistemi *[Aşınma ve sızıntıların görsel kontrolü]*	☐	☑
Genel Görsel Kontrol *[Aynalar, airbag ve emniyet kemeri kontrol vb.]*	☐	☑

AKTAŞ OTO BAKIM SERVİSİ - SELMA AKTAŞ

SANAYİ MAH. 287 CAD. NO:9 MERKEZ / ISPARTA 0(246)218 39 61

Aracımı Sorunsuz Bir Şekilde Teslim Aldım.

Müşteri:

Ad Soyad: MEHMET ÖZBAKIR

Tarih:

İmza:

Aracı Sorunsuz Bir Şekilde Teslim Ettim.

Servis Danışmanı:

Ad Soyad: SERVİS DANIŞMANI

Tarih: 21-10-2026

İmza: